			Banguna	
BULAN	Rumah	Lahan	n Publik	Lain2
Januari	0	0	0	1
Pebruari	0	1	0	0
Maret	0	0	0	0
April	2	1	0	0
Mei	1	0	1	0
Juni	0	0	0	1
Juli	1	0	0	2
Agustus	1	1	0	0
September	0	0	1	0
Oktober	0	1	0	1
Nopember	1	0	0	0
Desember	1	0	0	0
TOTAL	7	4	2	5







Jl. Jendral Sudirman No. 113 Kode Pos 76211 Telp. (0543) 21113 - HP. 08115916113 TANA PASER

E-mail disdamkarpaser113@gmail.com

Laporan Kegiatan Bulan Januari 2020

				Jenis	Kejad	ian Kebak			Korban			sakan	Kerugian	7		P	etugas
ю	Hari/ Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Rumah	Lahan	Gedung Publik	DLL	Luka (Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	K K (Jiwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kamis/ 23 jan 2020	18,00	Jl. S.I. Khaliluddin				Pohon Terbaka r							10 Menit		Plt. Kepala, R2, Rachmada nsyah.D, Isro Jumeri	Fire Truck KT 9903 E

Mengetalui,
Plt. Kenala Dinas

Plt. Kenala Dinas

EMADAM KEBAKALAN

A S E Pombina Tk I / IVh



PEMERINTAH KABUPATEN PASER





TANA PASER E-mail disdamkarpaser113@gmail.com

Laporan	Kegiatan	Bulan Fe	bruari 2020
---------	----------	----------	-------------

_				Jenis	Kejad	ian Kebak	aran		Korban		Kerus	akan	Kerugian			F	etugas
)	Hari/Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Rumah	Lahan	Gedung Publik	DLL	Luka (Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	K K (Jiwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13
	Sabtu/ 15 Feb 2020	15,30	Jl. Gajah Mada Gg. Teratai RT 07 RW 03		Lahan								100 m²	10 Menit		IR2. Balakar	Fire Truck KI 9903 E

Februari 2020

ang Abdimas, MM





Jl. Jendral Sudirman No. 113 Kode Pos 76211 Telp. (0543) 21113 - HP. 08115916113 TANA PASER

E-mail disdamkarpaser113@gmail.com

Laporan Keglatan Bulan MARET 2020

Г				lenis	Keiad	ian Kebak			Korban		Kerus	akan	Kerugian			P	etugas
	Hari/ Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Rumah		Gedung	DIT	Luka (Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	K K (Jiwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-		-									-			-	•		-

Tana Paser, Maret 2020

Ir. Tatank Abdimas, MM



Jl. Jendral Sudirman No. 113 Kode Pos 76211 Telp. (0543) 21113 - HP. 08115916113 TANA PASER



E-mail disdamkarpaser113@gmail.com

						Laporar	Kegiat	an Bulan A	pril 2020	177						
			Jenis	Kejad	ian Kebak	aran		Korban		Kerus	akan	Kerugian	_		F	Petugas
Hari/ Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Rumah	Lahan	Gedung Publik	DLL	Luka (Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	K K (Jiwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3btu/ 11 April 2020	20.15	Jl. Negara Km 64 Desa Kerang Kec. Batu Engau	Rumah	-	-	-	-	-	3 KK	4	-	1 Bangunan Asrama Polsek Kerang(4 Pintu)/ ± Rp.	45 Menit	(-2°13'29,994"S 116°4'23,85"E)	R1+ (25 damkar), Balakar	3 Unit (2 Fire Truck, 1 Hilux)
abu/ 22 April 2020	11.30	Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Satria 1 RT 02 RW 01 Kec. Tanah Grogot	Rumah	-	-	-	-	-	1 KK		1	-	10 Menit		R1+ (damkar), Balakar	3 Unit (2 Fire Truck, 1 Tangk
abu/ 22 April 2020	17.00	JI. Tapis (Belakang Alfamidi) Desa Tapis Kec. Tanah Grogot	-	Lahan	-	-	-	-	-	<u>-</u>	-	± ½ Ha	15 Menit		I(damkar)	1 Unit Fire Truck

PIL Kepala Dinas

PIL Kepala Dinas

PEMADAN KENA PAN

PEMADAN KENA PAN

Ir. Tatana Abdimas, MM

Pembina Tk// IVb

ANIP.19670916 199303 1 008





Jl. Jendral Sudirman No. 113 Kode Pos 76211 Telp. (0543) 21113 - HP. 08115916113 TANA PASER

E-mail disdamkarpaser113@gmail.com

	Date Street, Squares of the last of the la																
			-				Lapora	n Kegiat	an Bulan N	dei 2020	l						
		1		Jeni	s Kejad	ian Kebak	aran	1	Korban		Kerus	akan	Kerugian				etugas
io	Hari/ Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Romah	Lahan	Gedung Publik	DIT	(Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	K K (Jiwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jum'at/ 15 Mei 2020	10.45 Witz	Jl. Senaken Gg. Bambu RT 09 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot	Rumah						1 KK		1	Kompor gas • tabung melon, lantal dapur/ ± Rp.	15 Menit		R2+ Damkar, Balakar	3 Unit (2 Fire Truck, 1 Hilux
	Minggu/31 Mei 2020	03.10 Wita	JI. Mulawarman Kec. Tanah Grogot		-	Pasar					± 70 tempat usaha	± 15	± 1M	10 Menit	-1*54'47,436"S 116*11'55,692"E	R3+ (30 damkar), Balakar	6 Unit (3 Fire Truck, 2 Tangl 1 Hilux), 1 uni Pompa portat

Tana Paser, Mei 2020

Mengetahui

- Jell Ko

Ir. Tatank Abdimas, MM Pembina Tk.I / IVb NIP. 19670916 199303 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMADAM KEBAKARAN Ian No. 113 Kode Pos 76211 Telp. (0543) 21113 - HP. 08115916113 TANA PASER



								an Bulan Ji								
			Jenis	Kejad	ian Kebak			Korban		Kerus	akan	Kerugian			P	etugas
Hari/Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Rumah	Lahan	Gedung Publik	DLL	Luka (Jiwa)	Meringgal (Jiwa)	K K (Ilwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Selasa/02 Juni 2020	13.15 Wita	Jl. R.M. Noto Sunardi				Kompo rgas	-		1 KK	1 selang + Regulato r		Kompor gas + Selang Regulator		-1*54*55,056*S	damkar),	3 Unit (1 Fire Truck, 2 Hilux), 2 tabung APAR







Jl. Jendral Sudirman No. 113 Kode Pos 76211 Telp. (0543) 21113 - HP. 08115916113

TANA PASER

E-mail disdamkarpaser113@gmail.com

=							Laporar	Kegiat	an Bulan Jl	JLI 2020	20					·	
-				Jenis	Keiadi	ian Kebak		0.5.4	Korban			sakan	Kerugian			F	etugas
)	Hari/ Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Rumah		Gedung Publik	DLL	Luka (Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	K K (Jiwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Z Rabu/08 Juli 2020	17.58 Wita	Jl. Sultan Iskandar Muda (Padat Karya) Gang Pada Elo Kecamatan Tanah Grogot	Rumah			1	-		1	1	1	± 1M	15 menit	-1°9206540, 116°1945840	R2+ (50 anggota damkar), Balakar	7 Unit damkar, 1 unit Balakar, unit BPBD,1 unit Pertamanan, Satpol PP, Koramil Paser, Polres Paser.
	Rabu/15 Juli 2020	18.45 Wita	Jl. Untung Suropati Km3 RT 01 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot	-	-	-	Pom Mini	-	-	1	-	1		12 menit		R1, Balakaı	3 Unit damkar, 1 Unit Polres Paser.
1	Minggu/19 Juli 2020			1_121	_		Gas 3Kg	-	-	- .	-	1		15 menit		R3, Balakaı	Fire Truck 02,Hilux

Juli 2020 Tana Paser,

PEMADAN KERIK Tatang Abdimas, MM

Pembina /k.l / IVb NIP, 19670916 199303 1 008





Jl. Jendral Sudirman No. 113 Kode Pos 76211 Telp. (0543) 21113 - HP. 08115916113

TANA PASER

E-mail disdamkarpaser113@gmail.com

					Lap	oran Ke	egiatan	Bulan AGU	STUS 20	20				and the second s	and the second section with the second	
			Jenis	Kejadi	an Kebak			Korban			akan	Kerugian			-	etugas
Han/Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Rumah	Lahan	Gedung Publik	DIT	Luka (Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	K K (Jiwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit
7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	13
Sabtu/22 Agustus 2020	10 30 Wita	Jl. Ki Hajar Dewantoro RT 11 RW 05 no.53 Gg. Anugrah Kecamatan Tanah Grogot	Rumah			-		•	1		1	-	15 menit	\$ 1°55'3.1732", E 116'11'34.314"	R2× damkar, Balakar	2 Unit damkar 1 unit Balakar.
Sabsu/22 Agustus 2020	1	Jl. DI Panjaitan Gg. Rahmat RT 10 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot		Lahan		-	-	-	-	-	-	1 Ha	12 menit	5 1°52'44.2954", € 116"11'2.6556"	R2+ damkar,	2 Unit damkar 1 unit Balakar, 2 unit Kehutanan UPTO Kendilo.
	 															

Tana Paser, Agustus 2020

H Mangefalyui, 1

Pit. Kenah Dinas

Ir. Teteng Abdimas, MM

Pembina Tk.I / IVb





Jl. Jendral Sudirman No. 113 Kode Pos 76211 Telp. (0543) 21113 - HP. 08115916113

TANA PASER

E-mail disdamkarpaser113@gmail.com


					Lapo	oran Ke	giatan B	ulan SEPTE	MBER 2	020						
			Jenis	Keiadi	ian Kebaka			Korban		Kerus	akan	Kerugian			P	etugas
Hari/ Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan		Lahan	Gedung Publik	DLL	Luka (Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	K K (Jiwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kamis/24 September 2020	13.50 Wita	Jl. Jenderal Sudirman Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot	1	,	Kantor Kejaksaa n	•	•	-	-	-	1	-	15 menit	S 1°54'18.6552",	R2+ damkar, Balakar	2 Unit damkar, 1 unit Balakar.

Tana Paser, September 2020

Mengetahui,

PEMADAM KERAK Tatang Abdimas, MM
Pembina Tk.I / IVb
NIP 19670916 199303 1 008







E-mail disdamkarpaser113@gmail.com

					La	poran K	egiatan	Bulan OKT	OBER 20	120					and the second second	and the second second second second
and the second second	-	1	leni	Keine	fian Kebak	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	The state of	Korban	SOLIT EG	The second section is not the second	sakan	Kerugian	The state of the s		9	erugas
Heri Tangaa	Waktu	Lokasi Kegiatan	Rumah	Lahan	Gedune	DIT	LeAta (Jiwa)	Maninggal (Swa)	K K (Jhwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	fitik Koordinat	2 arisonil	(Jenit
	2	4	5	6	7	B	3	10	11	12	13	14	15	1.6	4.5	111
sing the Outober	15.20 Wita	Jl. Pelopor Km 7 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot	•	Lahan		-	-			đ		t 1 Ha	15 menit	\$ 1°51'45.6732". £ 116°12'38.0772"	Probabilities of the second	2 Unit damkar, 2 unit BPBD.
Larris/OH CACCODE Alla	00.35 Wita	Pasar Penampungan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot	-	-		Korslet ing Listrik		-	-	-	1	} 1	15 menit	\$ 1"54"15.2928", E 116"12"29.25"	1500	Hillus dan Unit damkar

A Klapa Paser,


September 2020

Fit. Kassis Dina

ir. Tataha Abdimas, MM

P A Rentition Tk.I / IVb







E-mail disdamkarpaser113@gmail.com

				=
Laporan	Kegiatan	Bulan	NOPEMBER 2020	

and principles						J. a	Diatail E	didil 1101 L									
200.7	T		Jenis Kejadian Kebakaran				Korban			Kerusakan		Kerugian	1		Petugas		
Hari/Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Rumah	Lahan	Gedung Publik	DLL	Luka (Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	K K (Jiwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
in/23 Nopember	20 00 Wita	Jl. Jend. Sudirman RT 05 No. 38 (Hotel Mariola) Kecamatan Tanah Grogot	Rumah	,	-	-	-	-	-	•	-	± 1Jt	15 menit	S 1°91'2961", E 116°19'70.12"	R3, Plt. Kepala Dinas dan damkar, Balakar	3 Unit damkar, 1 unit Hilux.	


Nopember 2020

*

ir. latang Abdimas, MM

Permigina TK.I / IVb







E-mail disdamkarpaser113@gmail.com

Laporan Kegiatan Bulan DESEMBER 2020

	T			Jenis Kejadian Kebakaran				Korban			Kerusakan		Kerugian			Petugas	
No	Hari/ Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Rumah		Gedung	DLL	Luka (Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	K K (Jiwa)	Rusak Berat (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	(±)	Respon Time	Titik Koordinat	Personil	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4-4	Selasa/22 Desember 2020	05.27 Wita	Jl. Ridwan Suwidi RT 10 Kecamatan Tanah Grogot	Rumah	-	-	-	-	-	-	-	•	± 1 Jt	15 menit	S 1°52'56.7408",	•	2 Unit damk: 1 unit Hilux.

a Paser, D

Desember 2020

Mengetahula Pla Kepala Dinas

Ir. Tatang Abdimas, MM

APembina Tk.I / IVb